Crafty

LIPDYMO GIDAS

Kas slepiasi dėžėje? Susipažinkime su rinkiniu!

Trumpai apie viską, ką rasite viduje


1 Lipdymui





Ore džiūstantis molis

Minkštas ir lengvai formuojamas. Paliktas džiūti, molis sukietėja (įprastai per 24-48 val.)



Mediniai įrankiai

Skirti formuoti, glotninti, išskobti ir kurti tekstūras



Kempinėlė

Paviršiui drėkinti, glotninti ir lyginti

2 Dažymui





Baltas pagrindas

Tepamas ant išdžiūvusio molio prieš dažymą. Padeda dažams tolygiai pasidengti ir išryškina spalvas



Akriliniai dažai

Jais nuspalvinsite išdžiūvusį kūrinį ir sukursite norimus raštus



Teptukai

Plonas teptukas skirtas detalėms, platesnis - didesniems plotams

3 Užbaigimui



Lakas

Apsaugo kūrinį ir suteikia jam norimą efektą – blizgų arba matinį




Blizgus lakas



Matinis lakas

Jei pasirinkote žvakių rinkinį, čia rasite ir šiuos priedus

4 Dagties paruošimas





Dagtys

Tvirtinamos indo dugne prieš pilant vašką



Dagties centravimo laikikliai

Išlaiko dagtį indo centre, kol vaškas stingsta



Dvipusiai lipdukai

Skirti pritvirtinti dagtį indo dugne

5 Žvakei





Sojų vaškas


Skirtas žvakėms gaminti, supilamas į nulipdytą ir išdžiūvusį indelį



Kvapusis aliejus

Įmaišomas į ištirpintą vašką ir suteikia žvakei jūsų pasirinktą aromatą

Sklandžiai pradžiai



Lygus paviršius

Lipdykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus – taip bus lengviau kočioti molį ir formuoti savo kūrinius

! SVARBU !



Kepimo popierius

Kad molis nepriliptų prie stalo ir išlaikytų vientisumą, rekomenduojame visada naudoti kepimo popierių. Be to, pravers kūriniui perkelti ir palikti džiūti




Kočėlas

Padės tolygiai iškočioti molį



Dubenėlis vandens


Turėkite šalia - pravers moliui glotninti ir atskiroms dalims sujungti



Vieta džiūti

Moliui geriausia džiūti ramioje vietoje, toliau nuo radiatorių ar tiesioginės saulės

Kol lipdote



Iš pakuotės išsiimkite tik tiek molio, kiek tuo metu naudojate




Sandariai uždarykite pakuotę su likusiu moliu, kad nepradėtų džiūti



Jei molis pradeda sausėti, lengvai sudrėkinkite pirštus. Vandens tiesiai ant molio geriau nepilti

Lipdant verta žinoti

1



Tolygus storis

3–4 mm yra apatinė riba. Storesnės, pavyzdžiui, 7-10 mm sienelės taip pat puikiai tinka – jos tiesiog džiūsta šiek tiek ilgiau. Svarbiausia vengti itin plonų kraštų ir staigių storio pokyčių


2



Nedaug vandens

Vandens reikia visai nedaug – tik pirštams, paviršiui ir jungimo vietoms šiek tiek sudrėkinti. Per daug vandens molį suminkština

3



Tvirtas sujungimas

Kad detalės laikytųsi tvirtai, abi jungimo vietas verta lengvai sušiurkštinti (pvz., smailiuoju įrankiu) ir sudrėkinti, tada tvirtai prispausti detales vieną prie kitos ir išlyginti siūlę

4



Sandūros sutvirtinimas

Jungiant pagrindą su sienele, vidinę sandūrą galima sustiprinti plona molio juostele. Ją užtenka švelniai įspausti ir išlyginti. Nors kartais tai gali atrodyti kaip žingsnis atgal, rekomenduojame pabandyti!

Kaip naudoti įrankius

Peiliukai



Skirti moliui pjauti, kraštams aplyginti ir formai koreguoti. Jais taip pat galima kurti linijas, įpjovas ir paprastas tekstūras



Smailus įrankis



Tinka skylutėms, taškeliams, plonoms linijoms ir smulkioms detalėms. Juo taip pat patogu sušiurkštinti vietas, kurias planuojate sujungti



Kilpinis įrankis



Skirtas molio pertekliui nugremžti, įduboms formuoti ir paviršiui skobti. Juo galima kurti griovelius, duobutes ir nelygaus paviršiaus tekstūras



Lyginimo / tekstūrinis įrankis



Lygiuoju galu patogu glotninti, spausti ir formuoti molį, o dantytu – kurti pasikartojančias linijas bei tekstūras



Džiovinimas, dažymas ir lakavimas

Kaip užbaigti kūrinį po lipdymo – nuo džiovinimo iki paskutinio lako sluoksnio

1

Išdžiovinkite

Kūrinys paprastai išdžiūsta per 24 val., tačiau storesniems darbams gali prireikti daugiau laiko. Stebėkite spalvą: sausas molis tampa pastebimai šviesesnis, tuo tarpu dar džiūstantis turi tamsesnių dėmių

2

Užtepkite baltą pagrindą

Dažyti galima tik visiškai sausą molį. Plonas balto pagrindo sluoksnis padeda dažams pasidengti tolygiau ir išryškina spalvas



4

Padenkite laku

Kai dažai visiškai išdžiūvę, pasirinkite blizgų arba matinį laką. Užtepkite ploną, tolygų sluoksnį ir palikite džiūti keletą valandų (rekomenduojame storesnį teptuką arba pirštus)

3

Dažykite

Akriliniais dažais galite kurti vientisas spalvas, formas ar raštus. Jei norite tepti kelis sluoksnius, kaskart palaukite, kol ankstesnis išdžius


Pastaba: jei gaminate žvakę, jos indelio vidų galite dažyti, tačiau lakuoti nereikia

Žvakės gaminimas

1

Pritvirtinkite ir išcentruokite dagtį

Dvipusiu lipduku pritvirtinkite metalinį dagties pagrindą indo centre. Perverkite dagtį per medinio laikiklio angą – taip ji išliks tiesi, kol vaškas stings



2

Ištirpinkite vašką

Vaško pakelį įdėkite į puodą su karštu vandeniu. Kaitinkite švelniai (70–75 °C temperatūroje), nuolatos maišydami vašką, kol jis ištirps. Vaško nekaitinkite tiesiai ant kaitlentės ar mikrobangų krosnelėje



3

Įpilkite kvapiojo aliejaus

Visą aliejų supilkite tiesiai į pakelyje ištirpintą vašką. Sumaišius aliejų su vašku, nuo garų gali pasklisti stiprus kvapas - neišsigąskite, tai normalu. Lėtai maišykite apie minutę, kad aliejus pasiskirstytų tolygiai



4

Supilkite į paruoštą žvakės indą


Nuėmę nuo kaitros, leiskite vaškui šiek tiek atvėsti (kad jį būtų saugiau pilti), tada atsargiai supilkite į paruoštą indą, o medinį dagties laikiklį palikite vietoje



5

Palikite sustingti

Vaškas visiškai sustingsta per ~4 valandas, tačiau visada rekomenduojame patikrinti prieš uždegant



6

Patrumpinkite dagtį

Kai vaškas visiškai sustings, patrumpinkite dagtį, palikdami maždaug 5 mm nuo paviršiaus. Ir viskas - jūsų rankų darbo žvakė paruošta naudoti!

